






rozdíl teploty oproti okolí je v místě ohříváném proudem vzduchu zevnitř dvojnásobný než na ploše rámu







těž netěsnost







těž









OK





asi OK





OK












značná netěs.





mírná netěs.







odtud větší





opět první dv.









OK











OK



díry v izolaci?







možná OK .

