

comments:



blabla

1 - Ir_1294.jpg

Label	Value
IR : max	20,1°C
IR : min	11,5°C
SP01	14,6°C

3.1.2008

22:48:37





Jižní okno v sále, fixní zasklení. Je dobře patrná hůře izolující oblast uprostřed, kde jsou skla prohnuta směrem k sobě.

2 - Ir_1295.jpg

Label	Value
IR : max	20,1°C
IR : min	11,3°C
SP01	14,6°C

3.1.2008

22:48:46





Pohled na jižní okno spolu s částí odvíravého jihozápadního. V jižním okně se zrcadlí okna západní i chladnější vnější zeď.

3 - Ir_1296.jpg

Label	Value
IR : max	18,7°C
IR : min	10,9°C
SP01	14,5°C

3.1.2008

22:49:34



comments:


blabla

4 - Ir_1297.jpg

Label	Value
IR : max	32,9°C
IR : min	9,7°C
SP01	12,8°C

3.1.2008

22:50:10



comments:


blabla

5 - Ir_1298.jpg

Label	Value
IR : max	16,9°C
IR : min	6,8°C
SP01	12,9°C

3.1.2008

22:51:05



comments:



blabla

6 - Ir_1299.jpg

Label	Value
IR : max	17,4°C
IR : min	10,1°C
SP01	15,8°C

3.1.2008

22:52:12



comments:



blabla

7 - Ir_1300.jpg

Label	Value
IR : max	17,8°C
IR : min	10,7°C
SP01	14,7°C

3.1.2008

22:52:25



comments:



blabla

8 - Ir_1301.jpg

Label	Value
IR : max	17,1°C
IR : min	11,1°C
SP01	15,6°C

3.1.2008

22:52:54



comments:



blabla

9 - Ir_1302.jpg

Label	Value
IR : max	16,2°C
IR : min	5,8°C
SP01	12,8°C

3.1.2008

22:53:57



comments:



blabla

10 - Ir_1303.jpg

Label	Value
IR : max	29,2°C
IR : min	12,7°C
SP01	16,9°C

3.1.2008

22:56:19



comments:



blabla

11 - Ir_1304.jpg

Label	Value
IR : max	29,7°C
IR : min	11,9°C
SP01	15,7°C

3.1.2008

22:56:38



comments:



blabla

12 - Ir_1305.jpg

Label	Value
IR : max	30,0°C
IR : min	10,8°C
SP01	15,6°C

3.1.2008

22:56:52



comments:



blabla

13 - Ir_1306.jpg

Label	Value
IR : max	29,8°C
IR : min	10,8°C
SP01	15,8°C

3.1.2008

22:56:58



comments:



blabla

14 - Ir_1307.jpg

Label	Value
IR : max	29,7°C
IR : min	6,2°C
SP01	13,1°C

3.1.2008

22:57:34



comments:



blabla

15 - Ir_1308.jpg

Label	Value
IR : max	29,3°C
IR : min	9,2°C
SP01	15,0°C

3.1.2008

22:58:33



comments:



blabla

16 - Ir_1309.jpg

Label	Value
IR : max	29,3°C
IR : min	9,5°C
SP01	16,3°C

3.1.2008

22:58:56



comments:



blabla

17 - Ir_1310.jpg

Label	Value
IR : max	29,3°C
IR : min	8,9°C
SP01	14,6°C

3.1.2008

22:59:05



comments:



blabla

18 - Ir_1311.jpg

Label	Value
IR : max	31,4°C
IR : min	8,1°C
SP01	13,6°C

3.1.2008

22:59:16



comments:


blabla

19 - Ir_1312.jpg

Label	Value
IR : max	31,6°C
IR : min	9,6°C
SP01	15,8°C

3.1.2008

22:59:42



comments:



blabla

20 - Ir_1313.jpg

Label	Value
IR : max	32,7°C
IR : min	9,7°C
SP01	17,6°C

3.1.2008

22:59:49



comments:



blabla

21 - Ir_1314.jpg

Label	Value
IR : max	32,6°C
IR : min	9,4°C
SP01	17,5°C

3.1.2008

22:59:55



comments:



blabla

22 - Ir_1315.jpg

Label	Value
IR : max	29,8°C
IR : min	9,2°C
SP01	13,9°C

3.1.2008

23:00:13



comments:



blabla

23 - Ir_1319.jpg

Label	Value
IR : max	18,3°C
IR : min	11,7°C
SP01	16,0°C

3.1.2008

23:02:57



comments:


blabla

24 - Ir_1320.jpg

Label	Value
IR : max	20,3°C
IR : min	15,9°C
SP01	16,9°C

3.1.2008

23:03:59



comments:

blabla

25 - Ir_1321.jpg

Label	Value
IR : max	20,8°C
IR : min	16,3°C
SP01	18,8°C

3.1.2008

23:04:10

